



**Podmínky skladování.
FIRON B 400, FIRON G 460.**

- suché, zastřešené místnosti
- větratelné místnosti, přirozené větrání
- místo bez působení slunečního záření, vlhkosti a znečišťujících látek
- ochrana proti znečištění v dodaných igelitových obalech
- role skladovat nastojato !

Poslední aktualizace : 13.06.2019
Vypracováno : 12.04.2019

Jana Vážná
řízení kvality